

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

## MDS A10-4/2R-X

X2		X1	
Конт.	Цепь	Цепь	Конт.
2.1	lout 1+	AI 1.1	1.1
2.2	lout 1-	AI 1.2	1.2
2.3	NO.DO 2	AI 1.3	1.3
2.4	Com.DO 2	AI 2.1	1.4
2.5	lout 3+	AI 2.2	1.5
2.6	lout 3-	AI 2.3	1.6
2.7	NO.DO 4	СJC-	1.7
2.8	Com.DO 4	СJC+	1.8
2.9	DI 1.1	AI 3.1	1.9
2.10	DI 1.2	AI 3.2	1.10
2.11	DI 2.1	AI 3.3	1.11
2.12	DI 2.2	AI 4.1	1.12
2.13	DI 3.1	AI 4.2	1.13
2.14	DI 3.2	AI 4.3	1.14
2.15	DI 4.1	Init	1.15
2.16	DI 4.2	GND	1.16
2.17	+U	RS-485 A	1.17
2.18	-U	RS-485 B	1.18

366-368

Условно - графическое  
обозначение прибора  
MDS A10-4/2R-X

Лист

Масса

Масштаб

Изм Лист № докум. Подп. Дата

Разраб.

Пров.

Т.контр.

Утв.

Лист

Листов 1

УГО